




Z.U.G.G. Andrzej Kadłubowski ul. Równa 10 m 14, Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 8					ZAŁ. NR 5.8			
Miejscowość: Czeladź Gmina: Czeladź Powiat: Będziński Województwo: śląskie			Obiekt: Warunk gruntowe między ul. Bytomską/Kilińskiego Zleceniodawca: P.P.H.U. GUARD Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: tech. Artur Gawroński Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski					System wiercenia: Ręcznie			
								Rzędna: 258.80 m n.p.m.			
								Skala 1 : 10	Data wiercenia: 2015-12-07		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Holocen				Nasyp niekontrolowany (humus + gruz)	NN(H+KO)	I B	w		
		Czwartorzęd Pleistocen			0.10	Zwierzelina gliniasta (ił+pył+rumosz), brązowa	KWg(I+II+KR)	II A	w	tpl	0.20
		Trias			1.10	Wapień płytowy, szary	w	III	-	ST	
					1.40						