




Z.U.G.G. Andrzej Kadłubowski ul. Równa 10 m 14, Warszawa						KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 7				ZAŁ. NR 5.7	
Miejscowość: Czeladź Gmina: Czeladź Powiat: Będziński Województwo: śląskie						Obiekt: Warunk gruntowe między ul. Bytomską/Kilińskiego Zleceniodawca: P.P.H.U. GUARD Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: tech. Artur Gawroński Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski				System wiercenia: Ręcznie	
										Rzędna: 258.43 m n.p.m.	
										Skala 1 : 10	Data wiercenia: 2015-12-07
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Holocen		0.05	Nasyp budowlany (piasek)		Beton	I A	-	-	
						NB(P)	w		szg		
		Czwartorzęd Plejstocen		0.20	Zwierzelnina gliniasta (il+pył+rumosz), brązowa		KWg(I+II+KR)	II B	w	tpl	0.10
		Trias		1.80	Wapień płytowy, szary		w	III	-	ST	
				2.0							