

Z.U.G.G. Andrzej Kadłubowski ul. Równa 10 m 14, Warszawa			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>  <b>Profil numer 5</b>				<b>ZAŁ. NR 5.5</b>				
Miejscowość: Czeladź Gmina: Czeladź Powiat: Będziński Województwo: śląskie			Obiekt: Warunk gruntowe między ul. Bytomską/Kilińskiego Zleceniodawca: P.P.H.U. GUARD Mariusz Małasiewicz Dozór geol.: tech. Artur Gawroński Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski				System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 263.90 m n.p.m. Skala 1 : 10      Data wiercenia: 2015-12-07				
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	IL
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nasyp niekontrolowany (humus + piasek + gruz)	NN(H+P+KO)	I B	w	szg	
					0.50	Zwierzelnina gliniasta (il+pył+rumsz), brązowa	KWg(I+II+KR)	II A	w	tpl	0.20
					1.00	Wapień płytowy, szary	w	III	-	ST	
					1.30						