



Zakład Usług Geologiczno - Geotechnicznych ul. Równa 10 m 14, 03-418 Warszawa				Zał.Nr 2.3
WARUNKI GRUNTOWO - WODNE W MIEŚCIE CZELADŹ POMIĘDZY UL. KILIŃSKIEGO A UL. BYTOMSKĄ, GMINA CZELADŹ POW. BĘDZIŃSKI, WOJ. ŚLĄSKIE				Skala 1: $\frac{100}{30}$
Opracował	Data 10.12.2015	Nazwisko mgr A. Kadłubowski upr. geol. nr VII-1145	Podpis	
Przekrój geotechniczny III				